



Inventaris van alle kolken op de datum: 27-03-2021

Onderhoudsplichtige	Kolktype				Totaal
	<Leeg>	Combikolk	Straatkolk	Trottoirkolk	
<Leeg>				1	1
Derden	302	12	510	152	976
Gemeente riolering	1.058	95	12.701	6.563	20.417
Ontwikkeling	16		291	34	341
Particulier	43		353		396
Provincie	13	43	28	63	147
Recreatieschap	9				9
Stichting			52	3	55
Totaal	1.441	150	13.935	6.816	22.342

Onderhoudsplichtige	Reinigingsfrequentie				Totaal
	<Leeg>	1 x per jaar	2 x per jaar	n.v.t.	
<Leeg>	1				1
Derden			15	961	976
Gemeente riolering		11.177	9.240		20.417
Ontwikkeling				341	341
Particulier				396	396
Provincie				147	147
Recreatieschap				9	9
Stichting				55	55
Totaal	1	11.177	9.255	1.909	22.342

Onderhoudsplichtige	Type reiniging				Totaal
	<Leeg>	Handmatig	Inventariseren	Machinaal	
<Leeg>				1	1
Derden	252	111	46	567	976
Gemeente riolering	702	1.649	363	17.703	20.417
Ontwikkeling	16	244		81	341
Particulier	33	249	21	93	396
Provincie	13	1		133	147
Recreatieschap				9	9
Stichting		3		52	55
Totaal	1.016	2.257	439	18.630	22.342



Areaal gereinigd historie

Onderhoudsplichtige	Opdrachtcode	Periode			1 x per jaar		2 x per jaar		n.v.t.		Totaal		
			Aantal bezocht	Aantal kolken	Aantal bezocht	Aantal kolken	Aantal bezocht	Aantal kolken	Aantal bezocht	Aantal kolken	Aantal bezocht	Aantal kolken	
			1	1							1	1	
Derden	943194_SV	2021-02 t/m 2021-03					12	15		1	961	1	961
Gemeente riolering	943194_SV	2021-02 t/m 2021-03			1	11.177						1	11.177
Ontwikkeling							2.461	9.240				2.461	9.240
Particulier									1	341	1	341	
Provincie									1	396	1	396	
Recreatieschap									1	147	1	147	
Stichting									1	9	1	9	
									1	55	1	55	
			Totaal	1	1	1	11.177	2.473	9.255	6	1.909	2.481	22.342



Resultaat bij uitvoering opdracht: 2021-02 t/m 2021-03: 943194_SV

Onderhoudsplichtige	Periode	2 x per jaar		Totaal	
		Aantal bezocht	Aantal kolken	Aantal bezocht	Aantal kolken
Derden	2021-02 t/m 2021-03	<u>12</u>	15	12	15
Gemeente riolering	2021-02 t/m 2021-03	<u>2.461</u>	9.240	2.461	9.240
Totaal		2.473	9.255	2.473	9.255

Niet behandeld	Maand	
	2021-02	Totaal
A. Voertuig/obstakel op toegang	155	155
B. Straat niet toegankelijk voor voertuig	11	11
C. Groen blokkeert de toegang	26	26
D. Niet aangetroffen	6	6
E. Deksel vast	15	15
Z. Anders	5	5
Totaal	218	218



Waarnemingen bij opdracht: 2021-02 t/m 2021-03: 943194_SV

Code	Kar	Waarneming	Maand		
			2021-02	2021-03	Totaal
FAB		Constructie: Defecte deksel	24		24
FAD		Constructie: Deksel niet aanwezig	3		3
FAE		Constructie: Het opzetstuk van de kolk is defect	5		5
FAF		Constructie: Kolk verzakt	13		13
FBA	B	Functioneren: Vervuilinggraad=1/3 gevuld	28		28
	C	Functioneren: Vervuilinggraad=2/3 gevuld	2105	1	2106
	D	Functioneren: Vervuilinggraad=Geheel gevuld	122		122
FBB		Functioneren: Beton/Cement in kolk	10		10
FBC		Functioneren: Olie/Vet in kolk	6		6
FBD		Functioneren: Wortels in kolk	2		2
FBE		Functioneren: Dieren in kolk (levend of dood)	1		1
FCA		Inventarisatie: Defecte deksel	1		1
FCB		Inventarisatie: Stankafsluiter ontbreekt	3		3
FCC		Inventarisatie: Straatwerk verzakt	7		7
FCD		Inventarisatie: Groen belemmert de toegang	53		53
FDA	A	Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel	2434	1	2435
	C	Overig: Gereinigd Handmatig	38		38
FDC		Overig: Kolk is ontstopt	1		1
FDG		Overig: Overige verrichtte werkzaamheden	2		2
FDG		Overig: Overige opmerkingen	39		39
Totaal			4.897	2	4.899



Waarnemingen bij opdracht: 2021-02 t/m 2021-03: 943194_SV

Code	Kar	Waarneming	Reden niet behandeld							Totaal
			A. Voertuig/obstakel op toegang	B. Straat niet toegankelijk voor voertuig	C. Groen blokkeert de toegang	D. Niet aangetroffen	E. Deksel vast	F. Anders	nvt	
FAB		Constructie: Defecte deksel			4		8		12	24
FAD		Constructie: Deksel niet aanwezig					1		2	3
FAE		Constructie: Het opzetstuk van de kolk is defect							5	5
FAF		Constructie: Kolk verzakt	1		1		4		7	13
FBA	B	Functioneren: Vervuilingsgraad=1/3 gevuld							28	28
	C	Functioneren: Vervuilingsgraad=2/3 gevuld			1				2.105	2.106
	D	Functioneren: Vervuilingsgraad=Geheel gevuld							122	122
FBB		Functioneren: Beton/Cement in kolk							10	10
FBC		Functioneren: Olie/Vet in kolk							6	6
FBD		Functioneren: Wortels in kolk							2	2
FBE		Functioneren: Dieren in kolk (levend of dood)							1	1
FCA		Inventarisatie: Defecte deksel							1	1
FCB		Inventarisatie: Stankafsluiter ontbreekt							3	3
FCC		Inventarisatie: Straatwerk verzakt	1				1		5	7
FCD		Inventarisatie: Groen belemmert de toegang		11	25	6	5	5	1	53
FDA	A	Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel	155	11	26	6	15	5	2.217	2.435
	C	Overig: Gereinigd Handmatig							38	38
FDC		Overig: Kolk is ontstopt							1	1
FDF		Overig: Overige verrichtte werkzaamheden							2	2
FDG		Overig: Overige opmerkingen	1	11			14	3	10	39
Total			158	33	57	12	48	13	4.578	4.899



Werkbon

Kolkcode : 15481
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Breukelen
Buurt : Breukelen Noord
Openbare ruimte : Gijsbrecht van Nijenrodestraat
Kolktype : Straatkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV

Tijdstip: 2021-02-26 13:35:54


Niet behandeld vanwege: A. Voertuig/obstakel op toegang

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Overig: Overige opmerkingen

Opmerking: hoogwerker vaarkamp

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Werkbon

Kolkcode : 13228
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Breukelen
Buurt : Corridor
Openbare ruimte :
Kolktype : Straatkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV

Tijdstip: 2021-02-26 07:39:49


Functioneren: Vervuilingsgraad=Geheel gevuld

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Overig: Overige opmerkingen

Opmerking: zand van bouw

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Werkbon

Kolkcode : 13446
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Breukelen
Buurt : Breukelen Noord
Openbare ruimte : Gijsbrecht van Nijenrodestraat
Kolktype : Trottoirkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV

Tijdstip: 2021-02-26 14:54:43


Functioneren: Vervuilingsgraad=2/3 gevuld

Functioneren: Beton/Cement in kolk

Functioneren: Olie/Vet in kolk

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Werkbon

Kolkcode : **16141**
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Loenersloot
Buurt : Loenersloot Dorp
Openbare ruimte : P.N. Kruiswijkstraat
Kolktype : Trottoirkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV

Tijdstip: 2021-02-23 07:41:34

Niet behandeld vanwege: F. Anders


Inventarisatie: Groen belemmert de toegang

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Overig: Overige opmerkingen

Opmerking: tuinhek boven de kolk kan niet weg met slang

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Werkbon

Kolkcode : **16144**
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Loenersloot
Buurt : Loenersloot Dorp
Openbare ruimte : Voorburgstraat
Kolktype : Trottoirkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV


Tijdstip: 2021-02-23 07:31:06

Niet behandeld vanwege: C. Groen blokkeert de toegang

Inventarisatie: Groen belemmert de toegang

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Werkbon

Kolkcode : 17617
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Loenersloot
Buurt : Loenersloot Dorp
Openbare ruimte :
Kolktype : Trottoirkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV


Tijdstip: 2021-02-23 07:28:52

Constructie: Defecte deksel

Functioneren: Vervuilingsgraad=2/3 gevuld

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Werkbon

Kolkcode : 16617
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Vreeland
Buurt : Vreeland Dorp
Openbare ruimte : Lindengracht
Kolktype : Straatkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV


Tijdstip: 2021-02-24 07:49:23

Functioneren: Vervuilingsgraad=2/3 gevuld

Functioneren: Beton/Cement in kolk

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Werkbon

Kolkcode : 15948
Onderhoudsplichtige : Gemeente riolering
Wijk : Loenen aan de Vecht
Buurt : Polder Holland
Openbare ruimte : Rijksstraatweg (Loenen aan de Vecht)
Kolktype : Trottoirkolk
Reinigingscyclus : 2 x per jaar

Reinigingsgegevens uit opdracht: 943194_SV


Tijdstip: 2021-02-25 07:23:46

Constructie: Het opzetstuk van de kolk is defect

Functioneren: Vervuilingsgraad=Geheel gevuld

Overig: Gereinigd Mechanisch groot materieel

Afhandeling



Afgehandeld:

Datum:

Opmerking:



Informatiepagina

Aanvullende codes op EN13508-2

EAR Type kolk

- EAR|A Straatkolk
- EAR|B Trottoirkolk
- EAR|C Combikolk
- EAR|D Infiltratiekolk
- EAR|Z Anders (zie EDE)

ECM Verwacht type reiniging

- ECM|A Mechanisch - groot materieel
- ECM|B Mechanisch - klein materieel
- ECM|C Handmatig
- ECM|Z Anders, toelichting in attribuut EDE

EXD Kolk niet behandeld

- EXD|A Voertuig/obstakel op toegang
- EXD|B Straat niet toegankelijk voor voertuig
- EXD|C Groen blokkeert de toegang
- EXD|D Niet aangetroffen
- EXD|E Deksel vast
- EXD|Z Anders, toelichting in attribuut EDE

EXJ Nummerzijde locatie

- EXJ|A Even
- EXJ|B Oneven
- EXJ|C Onbekend

FA Waarneming constructie

- FAA Defecte bodem
- FAB Defecte deksel
- FAC Defecte wand
- FAD Deksel niet aanwezig
- FAE Het opzetstuk defect.
- FAF Kolk verzakt

FB Waarneming functioneren

- FBA Vervuilingsgraad
 - FBA|A Schoon
 - FBA|B 1/3 gevuld
 - FBA|C 2/3 gevuld
 - FBA|D Geheel gevuld
- FBB Beton/Cement in kolk
- FBC Olie/Vet in kolk
- FBD Wortels in kolk
- FBE Dieren in kolk (levend of dood)

FC Inventarisatie van de kolk

- FCA Aansluiting/afvoerleiding (gedeeltelijk) verstopt
- FCB Stankafsluiter ontbreekt
- FCC Straatwerk verzakt
- FCD Groen belemmert de toegang

FD Overig

- FDA Kolk is gereinigd op wijze
 - FDA|A Mechanisch - groot materieel
 - FDA|B Mechanisch - klein materieel
 - FDA|C Handmatig
 - FDA|Z Anders, toelichting in element F
- FDB Kolk is afgevuld met water
- FDC Kolk is ontstopt
- FDD Stankafsluiter is aangebracht
- FDE Cement uit kolk verwijderd